


## 改善箇所説明図



### 不適合内容

リフトアクスル機能付きトレーラにおいて、リフトアクスルの上昇および、下降動作を開始する圧力値を誤って設定した為、非リフト軸が道路運送車両法の保安基準の許容軸重を超える恐れがある。

### 改善措置の内容

トレーラのEBS装置に記憶させている、リフトアクスルの上昇および、下降動作を開始する圧力設定数値を正規の数値に修正する。

### 識別

作業完了の識別のため、製造銘版付近に赤色丸ステッカーを貼り付ける。