

弊社製テールゲートリフタ用突入防止装置（バンパ）のリコールに関するお知らせ

平素は弊社製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

さて、本日弊社は次の内容のリコールを国土交通省に届け出ました。

対象車両をご愛用いただいておりますお客様には、大変ご迷惑をお掛けすることとなり誠に申し訳ございません。当該製品をお持ちのお客様には、お知らせのダイレクトメール、電話、訪問等により直接ご案内申し上げます。ご無理を申しあげることになりますが、お時間の都合をつけていただき、弊社手配による修理（無料）をお受け戴きますよう、謹んでお願い申し上げます。

1. 不具合の内容

3分割式の後部突入防止装置（バンパ）において、取付作業が不適切なため、外側突入防止装置のステーが誤った位置に取り付けられているものがある。このため、試験荷重を負荷した状態における当該装置の変位量が基準値を超え、道路運送車両の保安基準に適合しない。

2. 改善の内容

全車両、外側突入防止装置のステーを正規の位置に取り付ける。

3. 対象車両

1 t マルチゲートまたは1 t マルチゲートⅡを装着した車両のうち、2012年6月から2017年5月の間に弊社からキット出荷した大型車用アルミバンパを採用した車両。

※対象車両の製造番号につきましては 「7. 対象製品の製造番号」 をご参照ください。

4. 対象台数

148台

5. 改善作業時間

約2時間

6. お問い合わせ窓口

下記の新明和オートエンジニアリング(株)の各営業所、またはフリーダイヤルまでご連絡ください。

新明和オートエンジニアリング(株)の各営業所

営業所名	郵便番号	住所	TEL
北海道営業所	063-0801	札幌市西区24軒1条7丁目2-39	011-643-3481
東北営業所	983-0034	仙台市宮城野区扇町2丁目3-16	022-236-3438
関東営業所	339-0073	さいたま市岩槻区上野3丁目10-28	048-793-3000
東京第一営業所	230-0003	横浜市鶴見区尻手3丁目2-43	045-581-1141
東京第二営業所	120-0006	足立区谷中4丁目4-13	03-3628-0661
中部営業所	457-0058	名古屋市南区前浜通1丁目5-2	052-618-2021
関西営業所	663-8001	西宮市田近野町1-1	0798-51-7183
中国営業所	734-0023	広島市南区東雲本町2丁目21-26	082-284-6655
九州営業所	812-0042	福岡市博多区豊1丁目9-42	092-472-2267

フリーダイヤル

新明和工業(株)

寒川工場 品質管理課	0120-743-051
------------	--------------

まことに恐れ入りますが、お問い合わせの受付時間は、祝祭日および弊社所定の休日を除く月～金曜日の9:00～12:00, 13:00～17:00の間でお願い申し上げます。

7. 対象製品の製造番号

下表の製造番号範囲の車両を所有されている場合は、お手数ですが、問い合わせ窓口までご連絡いただきますようお願いいたします。なお、下表の製造番号の範囲の中には対象外の製品も含まれています。

対象の製品名	製品型式	製造番号の範囲 及び製作期間	対象台数
1t マルチゲート	RAM10-1256 RAM10-1455 RAM10-1456	S30507547～S80401916 平成 24 年 6 月 9 日～平成 29 年 5 月 11 日	116 台
1t マルチゲートⅡ	RAX10-1455 RAX10-1455Y RAX10-1456	S30608177～S80402284 平成 24 年 6 月 18 日～平成 29 年 5 月 13 日	32 台
合計		製作期間の全体の範囲 平成 24 年 6 月 9 日～平成 29 年 5 月 13 日	148 台


製造番号銘板取付位置（丸印は製造番号銘板）



製品型式	製造番号
<b>ShinMaywa</b>	
MODEL	MFG. NO.
RAM10-1456	S30507547
BODY BUILDER	BODY BUILDER MFG. NO.
NOTES	
203-42119-0A ShinMaywa Industries Ltd	

製造番号銘板（例）

## 改善箇所説明図



〔 3分割式の突入防止装置において、取付作業が不適切なため、外側突入防止装置のステアーが誤った位置に取り付けられているものがある。このため、試験荷重を負荷した状態における当該装置の変位量が基準値を超え、道路運送車両の保安基準に適合しない。 〕

### [改善の内容]

全車両、外側突入防止装置のステアーを正規の位置に取り付ける。

### [識別方法]

改善実施済車には、運転者席ドアロックストライカー付近にNo. 4123のステッカーを貼り付ける。