

2018年6月15日

弊社製塵芥車のリコール実施に関するお知らせ

新明和工業株式会社

弊社製品をご使用の皆様へ

平素は弊社製品をご愛顧戴き誠にありがとうございます。

さて、本日、弊社が製造・販売した塵芥車におきましてリコールを実施する旨、国土交通省に届出しましたのでお知らせいたします。

対象車両をご所有のお客様には大変ご迷惑をお掛けすることになり誠に申し訳ございません。対象車両をご所有のお客様には後日弊社からダイレクトメール、訪問等により直接連絡をさせていただきます。お問い合わせは、以下の窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ窓口

以下に記載の新明和オートエンジニアリング(株)の各営業所、特約店、もしくは新明和工業(株) 広島工場 品質管理課までご連絡下さい。

(対応時間：月～金曜日の9：00～12：00、13：00～17：00。但し、祝祭日および弊社所定の休日は除きます。)

新明和オートエンジニアリング(株)			
北海道営業所	011-643-3481	中部営業所	052-618-2021
東北営業所	022-236-3438	関西営業所	0798-51-7183
関東営業所	048-793-3000	中国営業所	082-284-6655
東京第一営業所	045-581-1141	九州営業所	092-472-2267
東京第二営業所	03-3628-0661		

特約店			
北富士産業機械(株)	011-582-1191	丸三開発工機(株)	076-451-3513
(株)東奥ジーゼル	017-739-1556	北陸環機(株)	076-268-2886
北日本建機工業(株)	019-696-2400	ラビット和歌山(株)	073-423-3266
興立産業(株)総合整備センター	022-283-2091	わこう商会(株)	086-246-2318
陽南自動車(株)	028-634-6331	中国自動車工業(株)	082-246-7577
茨城特殊車輛(株)	029-282-1438	交和自動車(株)	087-867-5710
横浜スバル自動車(株)	045-751-2261	福岡スバル(株)産業機械事業部	092-612-6143
(株)オートメカニック信州	0263-47-9000	浜崎商工(株)	095-838-2233
バン自動車(株)サービス工場	052-824-6510	沖縄ユアサ電池販売(株)	098-877-1355

新明和工業(株) 広島工場 品質管理課	直通 ;082-428-8604 フリーダイヤル;0120-278-604
---------------------	--

(1) 不具合の内容

塵芥車のPTO連動非常点滅表示灯点滅制御ユニットの回路設計が不適切なため、PTO作動により非常点滅表示灯が点滅している際に、前照灯及び方向指示器を操作した場合、側方照射灯が点滅するおそれがあります（道路運送車両の保安基準第33条の2に不適合）。

(2) 改善の内容

全車両、PTO連動非常点滅表示灯点滅制御ユニットを対策品に交換します。

※改善箇所・内容につきましては、「別紙 改善箇所説明図」をご参照下さい。

工事所要時間は工事後の点検を含めて1台当り1.5時間を見込んでおります。

(3) 対象台数 979台

(4) リコール対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール 対象車の 台数
いすゞ	TKG-NKR85N TPG-NKR85N TPG-NKR85AN TSG-NKR85KAN	「エルフ」	NKR85-7039239 ~ NKR85-7062120 平成26年8月19日 ~ 平成29年6月24日	46
	SKG-NKR85YN TKG-NKR85YN		NKR85Y-7004933 ~ NKR85Y-7007386 平成26年12月25日 ~ 平成29年7月5日	47
	TPG-NKS85AN TKG-NKS85AN		NKS85-7006630 ~ NKS85-7008937 平成27年6月21日 ~ 平成29年2月3日	10
	TFG-NMR82ZN		NMR82-7001570 ~ NMR82-7001705 平成28年2月9日 ~ 平成28年11月14日	3
	TFG-NMR82ZAN		NMR82-7001725 ~ NMR82-7001796 平成28年11月9日 ~ 平成29年6月14日	4
	TKG-NMR85N TKG-NMR85AN TPG-NMR85N TPG-NMR85AN TSG-NMR85N TSG-NMR85KAN		NMR85-7024880 ~ NMR85-7035655 平成26年8月11日 ~ 平成29年11月19日	347
	TKG-NMS85AN		NMS85-7002601 ~ NMS85-7002760 平成28年10月17日 ~ 平成29年3月15日	2
	TFG-NPR82ZN		NPR82-7003382 平成27年6月20日	1
	TPG-NPR85AN		NPR85-7051944 ~ NPR85-7067382 平成27年3月27日 ~ 平成29年6月5日	12
	TKG-NPR85YN SKG-NPR85YN TPG-NPR85YN		NPR85Y-7007478 ~ NPR85Y-7015653 平成26年12月15日 ~ 平成29年7月24日	257
	TPG-NPS85AN		NPS85-7003562 ~ NPS85-7003663 平成28年4月25日 ~ 平成28年7月12日	2

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール 対象車の 台数
いすゞ	PKG-FRR90S2 TKG-FRR90S2 TKG-FRR90S1	「フォワード」	FRR90-7014160 ~ FRR90-7121651 平成 26 年 9 月 13 日 ~ 平成 30 年 1 月 22 日	144
	TKG-FRS90S2		FRS90-7000485 平成 28 年 4 月 15 日	1
	SKG-FSR90S2 SPG-FSR90S2		FSR90-7003940 ~ FSR90-7007626 平成 26 年 10 月 5 日 ~ 平成 29 年 10 月 27 日	64
	SPG-FSS90S2 SKG-FSS90S2		FSS90-7000717 ~ FSS90-7000847 平成 27 年 11 月 14 日 ~ 平成 29 年 7 月 17 日	7
	LPG-FTR90S2 LKG-FTR90S2		FTR90-7004029 ~ FTR90-7007476 平成 27 年 3 月 27 日 ~ 平成 29 年 12 月 15 日	19
マツダ	TPG-LKR85AN	「タイタン」	LKR85-7003019 ~ LKR85-7003266 平成 28 年 6 月 30 日 ~ 平成 29 年 5 月 16 日	3
	TKG-LKR85YN		LKR85Y-7000020 平成 28 年 9 月 8 日	1
	TPG-LMR85N TPG-LMR85AN		LMR85-7001077 ~ LMR85-7001138 平成 28 年 7 月 12 日 ~ 平成 29 年 2 月 21 日	5
	TPG-LPR85AN		LPR85-7002611 平成 29 年 5 月 27 日	1
	TKG-LPR85YN		LPR85Y-7000332 平成 29 年 5 月 24 日	1
UD トラック	TKG-BMR85N	「コンドル」	BMR85-7000297 平成 27 年 12 月 4 日	1
	TKG-BPR85AN		BPR85-7000542 平成 27 年 2 月 18 日	1
	(計 41 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 26 年 8 月 11 日 ~ 平成 30 年 1 月 22 日	(計 979 台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

以上

改善箇所説明図



方向指示器


注: は対策する部品を示す




側方照射灯

※キャビンの左右に配置
(写真は左側例)

基準不適合発生箇所



PTO連動非常点滅表示
灯点滅制御ユニット
(対策前)



PTO連動非常点滅表示
灯点滅制御ユニット
(対策品)

※車両への取り付け位置は代表例

塵芥車のPTO連動非常点滅表示灯点滅制御ユニットの回路設計が不適切なため、PTO作動により非常点滅表示灯が点滅している際に、前照灯及び方向指示器を操作した場合、側方照射灯が点滅することがある。そのため、道路運送車両の保安基準第33条の2に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、PTO連動非常点滅表示灯点滅制御ユニットを対策品に交換する。

識別方法:

改善実施済車には、塵芥車ボデー左前面にある製造銘板右下に白色の○形シールを貼る。