

タンクローリのサービスキャンペーン実施に関するお知らせ

弊社製品をご使用の皆様へ

平素は弊社製品をご愛顧戴き誠にありがとうございます。

さて本日、弊社が製造・販売したタンクローリおよび、弊社で製造・販売したタンクローリ用ホースリールを搭載した、北海道車体株式会社製タンクローリにおきまして、サービスキャンペーンを実施する旨、国土交通省に通知しましたのでお知らせいたします。

対象車両をご所有のお客様には大変ご迷惑をお掛けすることになり、深くお詫び申し上げますとともに、該当箇所の点検・改修を無償で実施させていただきたくご案内申し上げます。

対象車両をご所有のお客様には後日弊社よりダイレクトメール、または電話、訪問等により直接ご連絡をさせていただきます。お問い合わせは、以下の窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

1. 不具合の内容

タンクローリにおいて、荷台タンクとホースリールを接続しているホースリール配管ジョイント部のシールゴムの部品管理が不適切なため、製造時に誤った材質を使用したシールゴムが取り付けられることで、灯油等への耐油性能が不足しているものがあります。そのため、シールゴムに灯油等が染み込むことで早期に損傷し、ゴムの破片が積荷に混入するおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、ホースリール配管ジョイント部のシールゴムを正規品と交換します。

(添付資料「改善箇所説明図」を参照願います。)

3. 対象車両

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数
日野	TKG-XZU600E TPG-XZU600E	「デュトロ」	XZU600-0016775 ～ XZU600-0017741 平成29年7月26日 ～ 平成29年12月13日	13
	TKG-XZU640M TPG-XZU640M 2KG-XZU640F		XZU640-0005679 ～ XZU640-0005855 平成29年7月13日 ～ 平成29年12月8日	7
	TKG-XZU675M		XZU675-0008029 ～ XZU675-0008588 平成29年7月15日 ～ 平成29年12月15日	13
	TKG-XZC605M		XZC605-0018553 平成29年12月21日	1
	TKG-XZU685M		XZU685-0006543 ～ XZU685-0007352 平成29年7月27日 ～ 平成30年1月23日	33
	2KG-XZU700M		XZU700-0008060 ～ XZU700-0008287 平成29年10月19日 ～ 平成30年1月26日	6

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数
日野	TKG-XZU702M	「デュトロ」	XZU702-0001007 ~ XZU702-0001013 平成29年9月20日 ~ 平成29年10月19日	3
	2KG-FC2ABA	「レンジャー」	FC2AB-100484 ~ FC2AB-101701 平成29年9月28日 ~ 平成30年1月19日	10
	TKG-FC9JCAA		FC9JCA-27784 平成29年7月26日	1
	TKG-FC9JEAA		FC9JEA-12862 平成29年9月9日	1
	TKG-FC9JGAA		FC9JGA-11983 平成29年9月20日	1
	2KG-FD2ABA		FD2AB-101559 平成29年10月31日	1
	TKG-FD9JEAA		FD9JEA-10187 平成29年7月15日	1
	2PG-FE2ABA		FE2AB-100327 平成30年1月27日	1
	QKG-FE7JJAA		FE7JJA-10350 ~ FE7JJA-10352 平成29年9月23日 ~ 平成29年10月5日	2
	LDG-FG8JKAA		FG8JKA-10099 平成29年11月23日	1
	2KG-FJ2ABA		FJ2AB-100044 ~ FJ2AB-100059 平成29年11月17日 ~ 平成29年11月17日	2
	SDG-FX7JEAA		FX7JEA-10218 平成29年9月7日	1
	SDG-FX7JGAA		FX7JGA-10189 平成29年7月18日	1
	2KG-GX2ABA		GX2AB-100146 ~ GX2AB-100152 平成29年11月13日 ~ 平成30年1月19日	2
いすゞ	TRG-NJS85AN	「エルフ」	NJS85-7006626 平成29年10月24日	1
	TPG-NKR85AN TPG-NKR85N TRG-NKR85N		NKR85-7065078 ~ NKR85-7067403 平成29年9月3日 ~ 平成30年2月2日	4
	TKG-NKR85YN		NKR85Y-7007688 ~ NKR85Y-7007823 平成29年7月20日 ~ 平成30年1月15日	2
	TKG-NKS85AN TPG-NKS85AN		NKS85-7009655 ~ NKS85-7010274 平成29年7月20日 ~ 平成29年12月12日	26
	TPG-NMR85N		NMR85-7036603 ~ NMR85-7038314 平成29年8月2日 ~ 平成29年12月21日	11

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数
いすゞ	TRG-NPR85AN	「エルフ」	NPR85-7071782 平成 29 年 9 月 25 日	1
	TPG-NPS85AN		NPS85-7004470 ~ NPS85-7004480 平成 29 年 9 月 14 日 ~ 平成 29 年 10 月 31 日	3
	TKG-FRR90S2 2RG-FRR90S1 2RG-FRR90S2 2PG-FRR90S2	「フォワード」	FRR90-7116047 ~ FRR90-7123371 平成 29 年 7 月 25 日 ~ 平成 30 年 1 月 31 日	21
	TKG-FRS90S2		FRS90-7000595 平成 30 年 1 月 11 日	1
	SPG-FSR90S2 SKG-FSR90S2 2RG-FSR90S2		FSR90-7007428 ~ FSR90-7007921 平成 29 年 7 月 21 日 ~ 平成 29 年 12 月 13 日	4
	SPG-FSS90S2		FSS90-7000862 平成 29 年 8 月 5 日	1
	三菱		TPG-FEB90 2PG-FEB90	「キャンター」
TPG-FBA20	FBA20-554407 ~ FBA20-561185 平成 29 年 8 月 28 日 ~ 平成 30 年 1 月 17 日	3		
TPG-FDA20	FDA20-550271 平成 29 年 8 月 30 日	1		
TPG-FDA50	FDA50-560003 平成 29 年 12 月 4 日	1		
TPG-FEA50	FEA50-552706 ~ FEA50-560440 平成 29 年 7 月 27 日 ~ 平成 30 年 1 月 6 日	9		
TPG-FEA80	FEA80-550317 平成 29 年 9 月 4 日	1		
TPG-FGA50	FGA50-550161 ~ FGA50-560033 平成 29 年 9 月 7 日 ~ 平成 30 年 1 月 18 日	11		
TKG-FK61F 2KG-FK61F	「ファイター」	FK61F-595588 ~ FK61F-600332 平成 29 年 10 月 25 日 ~ 平成 30 年 1 月 24 日	4	
TKG-FK71F 2KG-FK71F		FK71F-595434 ~ FK71F-600065 平成 29 年 10 月 25 日 ~ 平成 29 年 12 月 22 日	2	
TKG-FK72FY		FK72FY-595039 ~ FK72FY-595040 平成 29 年 9 月 14 日 ~ 平成 29 年 9 月 14 日	2	
トヨタ	TKG-XZU600 TKG-XZU600H	「ダイナ」	XZU600-0017019 ~ XZU600-0017481 平成 29 年 9 月 26 日 ~ 平成 29 年 11 月 16 日	3
	TKG-XZU605		XZU605-0017546 平成 29 年 7 月 10 日	1

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数
トヨタ	TKG-XZU685	「ダイナ」	XZU685-0006727 ~ XZU685-0007068 平成 29 年 8 月 1 日 ~ 平成 29 年 11 月 24 日	7
マツダ	TPG-LKR85N	「タイタン」	LKR85-7003370 平成 29 年 8 月 23 日	1
	TPG-LKS85AN		LKS85-7000320 ~ LKS85-7000329 平成 29 年 9 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 26 日	4
UD トラックス	TPG-FBA5Y	「カゼット」	FBA5Y-550011 平成 29 年 10 月 31 日	1
	TPG-FGA5Y		FGA5Y-550007 平成 29 年 10 月 30 日	1
	TKG-MK38L	「コンドル」	JNCLSC0A7HU023548 平成 29 年 8 月 8 日	1
ニッサン	TRG-FBA5W	「アトラス」	FBA5W-560003 平成 29 年 11 月 27 日	1
	TRG-FGA5W		FGA5W-550003 平成 29 年 11 月 18 日	1
	(計 66 型式)	(計 11 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 7 月 10 日 ~ 平成 30 年 2 月 2 日	(計 238 台)

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

タンクローリホースリール配管部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数
日野	2KG-GX2ABA	「レンジャー」	GX2AB-100141 平成 29 年 10 月 1 日	1
	KK-XZU302E	「デュトロ」	XZU302-0001716 平成 12 年 8 月 7 日	1
	KK-XZU372M		XZU372-0002064 平成 14 年 5 月 26 日	1
	BDG-XZU304E		XZU304-1008107 ~ XZU304-1009928 平成 20 年 9 月 1 日 ~ 平成 21 年 8 月 26 日	2
	TKG-XZU675M		XZU675-0009228 平成 30 年 5 月 1 日	1
	TKG-XZU685M		XZU685-0006636 ~ XZU685-0007640 平成 29 年 8 月 1 日 ~ 平成 30 年 6 月 1 日	16
いすゞ	TPG-NKS85AN	「エルフ」	NKS85-70010292 平成 29 年 10 月 1 日	1

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数
いすゞ	TPG-NPS85AN	「エルフ」	NPS85-7004327 ~ NPS85-7004399 平成 29 年 8 月 1 日 ~ 平成 29 年 9 月 1 日	3
	KC-NRR33E2G	「フォワード」	NRR33E2-3000162 平成 8 年 6 月 19 日	1
	2RG-FRR90S2		FRR90-7122487 平成 29 年 9 月 1 日	1
三菱	P-FE315BN	「キャンター」	FE315BN-420133 昭和 64 年 1 月 5 日	1
	KC-FE537B		FE537B-522828 平成 10 年 7 月 1 日	1
	KC-FE568B		FE568B-533524 平成 10 年 11 月 9 日	1
	PDG-FG70D		FG70D-560069 平成 21 年 10 月 8 日	1
	KK-FE51CBD		FE51CB-564568 平成 3 年 7 月 2 日	1
	TPG-FGA50		FGA50-560025 ~ FGA50-560067 平成 29 年 11 月 1 日 ~ 平成 30 年 5 月 1 日	2
	KC-FK617E	「ファイター」	FK617E-521189 平成 8 年 10 月 16 日	1
マツダ	TPG-LKS85AN	「タイタン」	LKS85-7000323 平成 29 年 9 月 1 日	1
ニッサン ディーゼル	KC-BKR71GN	「コンドル」	BKR71G-7740068 平成 8 年 5 月 24 日	1
	PK-PK37A		PK37A-10688 平成 18 年 11 月 20 日	1
	(計 20 型式)	(計 8 車種)	(製作期間の全体の範囲) 昭和 64 年 1 月 5 日 ~ 平成 30 年 6 月 1 日	(計 39 台)

4. 対象台数

277台

また、配管ジョイント部品として出荷していたもので、組付けられた可能性がある車両が特定できていないものが、平成 29 年 7 月 12 日～平成 29 年 10 月 12 日の期間で 3 個存在しますので、自主改善として引き続き車両の特定を行います。特定され次第同様の改善を実施します。

5. 改善作業時間

約 1.5 時間

6. お問い合わせ窓口


お問い合わせは、下記の新明和オートエンジニアリング(株)の各営業所、もしくは新明和工業(株)佐野工場 品質管理課までご連絡下さい。

(対応時間：月～金曜日の9：00～12：15、13：00～17：00。但し、祝祭日および弊社所定の休日は除きます。)

新明和オートエンジニアリング(株)			
北海道営業所	011-643-3481	関西営業所	0798-51-7183
東北営業所	022-236-3438	中部営業所	052-618-2021
関東営業所	048-793-3000	中国営業所	082-284-6655
東京第一営業所(横浜)	045-581-1141	九州営業所	092-472-2267
東京第二営業所(足立)	03-3628-0661		

新明和工業(株) 佐野工場 品質管理課	0120-677-581
---------------------	--------------

改善箇所説明図



注: は不具合部品を示す。
 は交換部品を示す。

タンクローリにおいて、荷台タンクとホースリールを接続しているホースリール配管ジョイント部のシールゴムの部品管理が不適切なため、製造時に誤った材質を使用したシールゴムが取付けられることで、灯油等への耐油性能が不足しているものがある。そのため、シールゴムに灯油等が染み込むことで早期に損傷し、ゴムの破片が積荷に混入するおそれがある。

改善の内容

全車両、ホースリール配管ジョイント部のシールゴムを正規品に交換する。

識 別

ホースリール配管ジョイント部に白色または黄色のペイントマーキングを行う。