

弊社製脱着装置付コンテナ専用車（アームロール）のリコール実施に関するお知らせ

弊社製品をご使用の皆様へ

平素は弊社製品をご愛顧戴き誠にありがとうございます。

さて本日、弊社が製造・販売した脱着装置付コンテナ専用車（アームロール）におきまして、リコールを実施する旨、国土交通省に届け出しましたのでお知らせいたします。

対象車両をご所有のお客様には大変ご迷惑をお掛けすることになり、深くお詫び申し上げますとともに、該当箇所の点検・改修を無償で実施させていただきたくご案内申し上げます。

対象車両をご所有のお客様には後日弊社よりダイレクトメール、または電話、訪問等により直接ご連絡をさせていただきます。お問い合わせは、以下の窓口迄ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

1. 不具合の内容

脱着装置付コンテナ専用車に装着した突入防止装置のバンパ本体とジャッキブラケットを締結しているボルトについて、作業指示が不十分だったため、強度区分の低いものを使用していることにより、強度要件を満足できないおそれがあります。

2. 全車両、該当箇所のボルトを正規品へ交換します。

3. 対象台数 199台

4. 改善作業時間 約1.5時間

5. お問い合わせ窓口

お問い合わせは、下記の新明和オートエンジニアリング(株)の各営業所、もしくは新明和工業(株)佐野工場品質管理課までご連絡下さい。

(対応時間：月～金曜日の9：00～12：15、13：00～17：00。但し、祝祭日および弊社所定の休日は除きます。)

新明和オートエンジニアリング(株)			
北海道営業所	011-643-3481	関西営業所	0798-51-7183
東北営業所	022-236-3438	中部営業所	052-618-2021
関東営業所	048-793-3000	中国営業所	082-284-6655
東京第一営業所(横浜)	045-581-1141	九州営業所	092-472-2267
東京第二営業所(足立)	03-3628-0661		




新明和工業(株) 佐野工場 品質管理課	フリーダイヤル：0120-677-581
---------------------	----------------------

6. リコール対象車両

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数
いすゞ	2RG-FRR90S4	「フォワード」	FRR90-7199146～FRR90-7202603 令和6年1月18日～令和6年4月3日	127
	2RG-FSR90S4		FSR90-7016339～FSR90-7016648 令和6年1月31日～令和6年3月25日	6
	2PG-FRR90S4		FRR90-7199379～FRR90-7199727 令和6年1月31日～令和6年2月21日	2
	2RG-FRR90S3		FRR90-7201075 令和6年3月1日	1
	2RG-FTR90U4		FTR90-7017762 令和6年3月21日	1
三菱	2KG-FK62FZ	「ふそう ファイター」	FK62FZ-611253～FK62FZ-616181 令和6年1月22日～令和6年3月22日	23
	2KG-FK72FZ		FK72FZ-610311～FK72FZ-615318 令和6年1月26日～令和6年3月21日	17
	2KG-FK72F		FK72F-615325～FK72F-615369 令和6年1月26日～令和6年3月1日	3
	2KG-FK72FY		FK72FY-615041～FK72FY-615097 令和6年1月23日～令和6年1月26日	3
	2KG-FK62F		FK62F-615269～FK62F-615333 令和6年2月19日～令和6年2月28日	2
	2KG-FK62FY		FK62FY-615088 令和6年2月28日	1
日野	2KG-FD2ABA	「日野 レンジャー」	FD2AB-135694～FD2AB-136190 令和6年1月30日～令和6年3月11日	7
	2KG-FE2ACA		FE2AC-103260～FE2AC-103463 令和6年1月23日～令和6年1月26日	2
	2DG-FE2ACA		FE2AC-103439 令和6年1月25日	1
	2KG-FJ2ACA		FJ2AC-101081 令和6年2月27日	1
	2KG-GD2ABA		GD2AB-104162 令和6年2月28日	1
	2KG-XZU712M	「日野 デュトロ」	XZU712-0016156 令和6年3月25日	1
	(計17型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年1月18日～令和6年4月3日	(計199台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図



申請諸元と異なるボルト取付け  
【改善前】



申請諸元通りのボルト取付け  
【改善後】

注：  は対策箇所を示す

脱着装置付コンテナ専用車に装着した突入防止装置のバンパ本体とジャッキブラケットを締結しているボルトについて、作業指示が不十分だったため、強度区分の低いものを使用していることにより、強度要件を満足できないおそれがある。

### [改善の内容]

全車両、該当箇所のボルトを正規品へ交換する。

### [識別方法]

改善実施済車には、運転者席ドアロックストライカー付近に識別ステッカーを貼り付ける。