

2016年12月2日

弊社製塵芥車のリコール実施に関するお知らせ

新明和工業株式会社

弊社製品をご使用の皆様へ

平素は弊社製品をご愛顧戴き誠にありがとうございます。

さて、本日、弊社が製造・販売した塵芥車におきましてリコールを実施する旨、国土交通省に届出しましたのでお知らせいたします。

対象車両をご所有のお客様には大変ご迷惑をお掛けすることになり誠に申し訳ございません。対象車両をご所有のお客様には後日弊社からダイレクトメール、訪問等により直接連絡をさせていただきます。お問い合わせは、以下の窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ窓口

以下に記載の新明和オートエンジニアリング(株)の各営業所、特約店、もしくは新明和工業(株)広島工場 品質管理課までご連絡下さい。

(対応時間：月～金曜日の9：00～12：00、13：00～17：00。但し、祝祭日は除きます。)

新明和オートエンジニアリング(株)			
北海道営業所	011-643-3481	関西営業所	0798-51-7183
東北営業所	022-236-3438	中部営業所	052-618-2021
関東営業所	048-793-3000	中国営業所	082-284-6655
東京第一営業所	045-581-1141	九州営業所	092-472-2267
東京第二営業所	03-3628-0661		

特約店			
北富士産業機械(株)	011-582-1191	北陸環機(株)	076-268-2886
(株)東奥ヂーゼル	017-739-1556	ラビット和歌山(株)	073-423-3266
北日本建機工業(株)	019-696-2400	わこう商会(株)	086-246-2318
興立産業(株)総合整備センター	022-283-2091	中国自動車工業(株)	082-246-7577
陽南自動車(株)	028-634-6331	山口スバル(株)	0839-22-2022
茨城特殊車輛(株)	029-282-1438	交和自動車(株)	087-867-5710
横浜スバル自動車(株)	045-751-2261	福岡スバル(株)産業機械事業部	092-612-6143
(株)オートメカニック信州	0263-47-9000	浜崎商工(株)	095-838-2233
バン自動車(株)サービス工場	052-824-6510	沖縄ユアサ電池販売(株)	098-877-1355
丸三開発工機(株)	076-451-3513		

新明和工業(株) 広島工場 品質管理課	直通 :082-428-8604 フリーダイヤル:0120-278-604
---------------------	--

(1) 不具合の内容

塵芥車において、作業用油圧ポンプの取付ブラケットの強度が不足しているため、走行時等による振動で亀裂が生じるものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、最悪の場合、当該取付ブラケットが破断し、油圧ポンプが脱落するおそれがあります。

(2) 改善の内容

全車両、取付ブラケットに補強材を追加します。なお、取付ブラケットに亀裂がある場合は、亀裂箇所を溶接補修した上で補強材を追加します。

改善箇所・内容につきましては、「別紙 改善箇所説明図」をご参照下さい。

工事所要時間は亀裂有りの場合1台当り4時間、亀裂無しの場合1台当り2時間を見込んでおります。

(3) 対象台数 346台 ※対象はピストン式油圧ポンプを装着し、ポンプブラケットが吊り下げ式の車両に限ります。

(4) リコール対象車両


車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数
いすゞ	TFG-NKR82ZAN	「エルフ」	NKR82-7001655 ~ NKR82-7001701 平成24年9月27日 ~ 平成28年1月23日	4
	BKG-NKR85AN		NKR85-7009268 ~ NKR85-7016444 平成21年2月20日 ~ 平成22年11月29日	6
	SKG-NKR85AN		NKR85-7020757 ~ NKR85-7023986 平成23年12月10日 ~ 平成24年5月21日	3
	TKG-NKR85AN		NKR85-7028665 ~ NKR85-7040684 平成25年2月25日 ~ 平成25年12月25日	4
	TPG-NKR85AN		NKR85-7044778 ~ NKR85-7049722 平成27年6月16日 ~ 平成27年12月15日	3
	SKG-NKR85YN		NKR85Y-7004358 ~ NKR85Y-7005047 平成26年4月21日 ~ 平成27年2月3日	5
	TKG-NKR85YN		NKR85Y-7005099 ~ NKR85Y-7006002 平成27年3月12日 ~ 平成28年1月18日	4
	NFG-NMR82AN		NMR82-7000369 ~ NMR82-7000699 平成20年9月12日 ~ 平成21年11月20日	2
	SFG-NMR82AN		NMR82-7000972 平成23年8月26日	1
	SFG-NMR82ZN		NMR82-7001066 平成24年1月25日	1
	TFG-NMR82ZAN		NMR82-7001196 ~ NMR82-7001521 平成25年1月28日 ~ 平成27年10月1日	14
	TFG-NMR82ZN		NMR82-7001159 ~ NMR82-7001547 平成24年11月20日 ~ 平成27年11月9日	11
	BKG-NMR85AN		NMR85-7006660 ~ NMR85-7013974 平成20年9月2日 ~ 平成23年3月25日	6
	SKG-NMR85AN		NMR85-7015694 ~ NMR85-7015909 平成23年10月24日 ~ 平成23年11月13日	7
	SKG-NMR85N		NMR85-7015749 ~ NMR85-7017303 平成24年1月10日 ~ 平成24年6月21日	6
	TKG-NMR85AN		NMR85-7018602 ~ NMR85-7026314 平成24年9月17日 ~ 平成26年10月25日	19
	TKG-NMR85N		NMR85-7018660 ~ NMR85-7026976 平成24年8月25日 ~ 平成27年2月9日	32

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数
いすゞ	TPG-NMR85AN	「エルフ」	NMR85-7030403 平成 27 年 12 月 4 日	1
	TPG-NMR85N		NMR85-7027556 ~ NMR85-7030190 平成 27 年 3 月 12 日 ~ 平成 27 年 12 月 2 日	6
	PDG-NPR75N		NPR75-7008941 平成 23 年 6 月 27 日	1
	SFG-NPR82ZN		NPR82-7002896 平成 23 年 11 月 8 日	1
	TFG-NPR82ZN		NPR82-7003096 ~ NPR82-7003100 平成 25 年 9 月 4 日 ~ 平成 25 年 9 月 6 日	3
	SKG-NPR85YN		NPR85Y-7003341 ~ NPR85Y-7007754 平成 25 年 3 月 18 日 ~ 平成 27 年 2 月 16 日	11
	TKG-NPR85YN		NPR85Y-7008242 ~ NPR85Y-7010541 平成 27 年 3 月 9 日 ~ 平成 27 年 12 月 21 日	9
トヨタ	BDG-XZU304A	「ダイナ」	XZU304-1012191 平成 22 年 12 月 28 日	1
	SDG-XZU700		XZU700-0002114 平成 25 年 5 月 22 日	1
ニッサン ディーゼル	BKG-BKR85AN	「コンドル」	BKR85-7000123 ~ BKR85-7000177 平成 22 年 2 月 10 日 ~ 平成 23 年 3 月 9 日	2
UD トラックス	TKG-BPR85AN		BPR85-7000432 平成 25 年 3 月 27 日	1
マツダ	SKG-LMR85N	「タイタン」	LMR85-7000640 ~ LMR85-7000671 平成 23 年 12 月 5 日 ~ 平成 24 年 2 月 23 日	3
三菱	PDG-FE73D	「ふそう キャンター」	FE73D-560148 ~ FE73D-571021 平成 21 年 7 月 27 日 ~ 平成 23 年 3 月 24 日	6
	PDG-FE83DY		FE83DY-550282 ~ FE83DY-570830 平成 20 年 9 月 27 日 ~ 平成 22 年 7 月 21 日	2
	SKG-FEA50		FEA50-500837 ~ FEA50-502436 平成 23 年 8 月 30 日 ~ 平成 24 年 1 月 27 日	8
	TKG-FEA50		FEA50-503273 ~ FEA50-542181 平成 24 年 4 月 14 日 ~ 平成 27 年 12 月 19 日	26
	TKG-FEA80		FEA80-530190 平成 26 年 9 月 29 日	1
日野	BJG-XKU304X	「日野 デュトロ」	XKU304-1001043 ~ XKU304-1001192 平成 22 年 2 月 8 日 ~ 平成 23 年 8 月 3 日	6
	BJG-XKU304X 改		XKU304-1000740 ~ XKU304-1000944 平成 21 年 2 月 7 日 ~ 平成 22 年 1 月 23 日	8
	SJG-XKU600X		XKU600-0001197 平成 24 年 5 月 26 日	1
	TQG-XKU600M		XKU600-0001417 ~ XKU600-0001533 平成 25 年 11 月 7 日 ~ 平成 26 年 9 月 18 日	2
	TQG-XKU600X		XKU600-0001298 ~ XKU600-0001550 平成 25 年 2 月 14 日 ~ 平成 26 年 11 月 16 日	14
	TSG-XKU600X		XKU600-0001614 ~ XKU600-0001674 平成 27 年 9 月 1 日 ~ 平成 28 年 1 月 21 日	15
	BDG-XZU304X		XZU304-1009170 ~ XZU304-1012543 平成 21 年 3 月 4 日 ~ 平成 23 年 3 月 9 日	20
	BDG-XZU404X 改		XZU404-1002433 ~ XZU404-1003181 平成 21 年 8 月 18 日 ~ 平成 23 年 2 月 20 日	22
	BDG-XZU404M		XZU404-1003330 平成 23 年 3 月 9 日	1
	TKG-XZU600X		XZU600-0003184 ~ XZU600-0011672 平成 24 年 9 月 10 日 ~ 平成 28 年 1 月 30 日	42

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数
日野	SKG-XZU685M	「日野 デュトロ」	XZU685-0001532 平成 24 年 2 月 29 日	1
	TKG-XZU700M		XZU700-0001526 ~ XZU700-0005505 平成 24 年 7 月 6 日 ~ 平成 28 年 1 月 20 日	3
	(計 46 型式)	(計 6 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 20 年 9 月 2 日～平成 28 年 1 月 30 日	(計 346 台)


【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

別紙 改善箇所説明図



【改善前】

【改善後】



塵芥車において、作業用油圧ポンプの取付ブラケットの強度が不足しているため、走行時等による振動で亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、最悪の場合、当該取付ブラケットが破断し、油圧ポンプが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、取付ブラケットに補強材を追加する。

なお、当該ブラケットに亀裂がある場合は、亀裂箇所を溶接補修した上で補強材を追加する。

識 別

改善実施済車両には、運転者席ドアロックストライカー付近に No. 3948 のステッカーを貼付する。

注：□ は基準不適合部品を示す。

□ は追加部品を示す。