



改善箇所説明図



《基準不適合箇所》

トレーラのUボルトにおいて、Uボルトの製造が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等によりUボルトが折損し、最悪の場合、車軸が保持できず、走行不能となるおそれがある。

《改善内容》

全車両、Uボルトを良品に交換する。

リコール対象車の代表車種の外観写真

車名：東邦
型式：TF36H2C3
通称名：平床セミトレーラ

