

2016年9月16日

弊社製塵芥車およびパッカーコンテナの改善対策実施
に関するお知らせ

新明和工業株式会社

弊社製品をご使用の皆様へ

平素は弊社製品をご愛顧戴き誠にありがとうございます。

さて、本日、弊社が製造・販売した塵芥車およびパッカーコンテナの一部におきまして改善対策を実施する旨、国土交通省に届出しましたのでお知らせいたします。

対象車両をご所有のお客様には大変ご迷惑をお掛けすることになり誠に申し訳ございません。対象車両をご所有のお客様には後日弊社からダイレクトメール、訪問等により直接連絡をさせていただきます。お問い合わせは、以下の窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ窓口

以下に記載の新明和オートエンジニアリング(株)の各営業所、特約店、もしくは新明和工業(株) 広島工場 品質管理課までご連絡下さい。

(対応時間：月～金曜日の9：00～12：00、13：00～17：00。但し、祝祭日は除きます。)

新明和オートエンジニアリング(株)			
北海道営業所	011-643-3481	関西営業所	0798-51-7183
東北営業所	022-236-3438	中部営業所	052-618-2021
関東営業所	048-793-3000	中国営業所	082-284-6655
東京第一営業所	045-581-1141	九州営業所	092-472-2267
東京第二営業所	03-3628-0661		

特約店			
北富士産業機械(株)	011-582-1191	北陸環機(株)	076-268-2886
(株)東奥ヂーゼル	017-739-1556	ラビット和歌山(株)	073-423-3266
北日本建機工業(株)	019-696-2400	わこう商会(株)	086-246-2318
興立産業(株)総合整備センター	022-283-2091	中国自動車工業(株)	082-246-7577
陽南自動車(株)	028-634-6331	山口スバル(株)	0839-22-2022
茨城特殊車輛(株)	029-282-1438	交和自動車(株)	087-867-5710
横浜スバル自動車(株)	045-751-2261	福岡スバル(株)産業機械事業部	092-612-6143
(株)オートメカニック信州	0263-47-9000	浜崎商工(株)	095-838-2233
バン自動車(株)サービス工場	052-824-6510	沖縄ユアサ電池販売(株)	098-877-1355
丸三開発工機(株)	076-451-3513		

新明和工業(株) 広島工場 品質管理課	直通 ;082-428-8604 フリーダイヤル;0120-278-604
---------------------	--

(1) 不具合の内容

塵芥車およびパッカーコンテナのテールゲート（ゴミ投入口の扉）において、テールゲートの裏側に取付けた補強材の取付方法が不適切なため、テールゲートの開閉振動等により当該補強材の取付端部に剥離が生じることがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、剥離が進行し、最悪の場合、作業者が日常点検時等にテールゲートを開けた際、補強材が脱落し、負傷するおそれがあります。

(2) 改善の内容

全車両、補強材の端部をボルト・ナットで固定します。なお、固定後、補強材とテールゲートの接合部に隙間がある場合は固定箇所を追加します。

改善箇所・内容につきましては、「別紙 改善箇所説明図」をご参照下さい。工事所要時間は1台当り1時間を見込んでおります。

(3) 対象台数 398台 ※対象は外開き二枚折れテールゲート上部カバーの裏側に補強材が入っているもののみです。

(4) 改善対策対象車両

車名	型式	通称名	改善対策対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数
いすゞ	SKG-NKR85YN	「エルフ」	NKR85Y-7003296 平成24年9月25日	1
	TKG-NMR85N		NMR85-7019445 ~ NMR85-7023409 平成24年12月17日 ~ 平成26年2月4日	5
	TPG-NMR85N		NMR85-7028832 ~ NMR85-7028837 平成27年6月20日 ~ 平成27年6月22日	2
	PKG-NPR75N		NPR75-7003446 ~ NPR75-7008349 平成20年8月27日 ~ 平成23年2月23日	2
	TKG-NPR85AN		NPR85-7047886 ~ NPR85-7047906 平成26年12月1日 ~ 平成26年12月1日	2
	SKG-NPR85YN		NPR85Y-7006331 平成26年7月11日	1
	TPG-NPR85YN		NPR85Y-7007960 平成27年3月12日	1
	TKG-FRR90S1		「フォワード」	FRR90-7043083 ~ FRR90-7080037 平成25年2月12日 ~ 平成27年7月21日
PKG-FRR90S2	FRR90-7011236 ~ FRR90-7020168 平成20年9月30日 ~ 平成22年9月11日	8		
SKG-FRR90S2	FRR90-7028141 ~ FRR90-7040533 平成23年11月12日 ~ 平成24年12月13日	9		
TKG-FRR90S2	FRR90-7041783 ~ FRR90-7086441 平成24年12月20日 ~ 平成27年11月25日	38		
PKG-FSR90S2	FSR90-7000241 ~ FSR90-7001410 平成20年3月12日 ~ 平成23年7月7日	22		
SKG-FSR90S2	FSR90-7001489 ~ FSR90-7004804 平成23年12月22日 ~ 平成27年11月13日	35		
SPG-FSR90S2	FSR90-7004191 ~ FSR90-7005420 平成27年2月17日 ~ 平成28年1月25日	13		
PDG-FTR34S2	FTR34-7000872 平成20年2月11日	1		
LKG-FTR90S2	FTR90-7000205 ~ FTR90-7003625 平成22年11月10日 ~ 平成27年2月12日	8		
LPG-FTR90S2	FTR90-7003999 ~ FTR90-7005082 平成27年3月12日 ~ 平成28年3月8日	8		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数
トヨタ	TDG-XZU710	「ダイナ」	XZU710-0006289 平成 25 年 8 月 28 日	1
日野	TQG-XKU710M	「日野 デュトロ」	XKU710-0001892 ~ XKU710-0001994 平成 25 年 4 月 12 日 ~ 平成 25 年 10 月 20 日	2
	BDG-XZU304X		XZU304-1007785 ~ XZU304-1007786 平成 20 年 8 月 27 日 ~ 平成 20 年 10 月 2 日	2
	BDG-XZU334M		XZU334-1001546 ~ XZU334-1001793 平成 20 年 9 月 15 日 ~ 平成 21 年 1 月 15 日	3
	BDG-XZU414M		XZU414-1008556 ~ XZU414-1015977 平成 20 年 2 月 25 日 ~ 平成 23 年 3 月 25 日	8
	TKG-XZU600X		XZU600-0009895 平成 27 年 6 月 3 日	1
	TKG-XZU640F		XZU640-0003011 ~ XZU640-0003922 平成 26 年 3 月 23 日 ~ 平成 27 年 3 月 14 日	4
	TKG-XZU640M		XZU640-0003356 ~ XZU640-0004290 平成 26 年 8 月 4 日 ~ 平成 27 年 10 月 26 日	3
	TKG-XZU650F		XZU650-0003994 ~ XZU650-0008487 平成 25 年 8 月 27 日 ~ 平成 28 年 7 月 18 日	24
	SKG-XZU710M		XZU710-0001459 ~ XZU710-0002677 平成 23 年 10 月 25 日 ~ 平成 24 年 4 月 5 日	4
	TKG-XZU710M		XZU710-0004736 ~ XZU710-0014468 平成 24 年 12 月 14 日 ~ 平成 27 年 7 月 15 日	15
	BDG-FC7JDWA		「日野 レンジャー」	FC7JDW-10355 ~ FC7JDW-10388 平成 20 年 2 月 25 日 ~ 平成 20 年 5 月 22 日
	SDG-FC7JEAA	FC7JEA-10174 平成 27 年 6 月 18 日		1
	BKG-FC7JEYA	FC7JEY-12322 平成 23 年 7 月 29 日		1
	TKG-FC7JGAA	FC7JGA-10063 平成 25 年 7 月 24 日		1
	SDG-FC9JDAP	FC9JDA-10292 平成 26 年 6 月 7 日		1
	SKG-FC9JDAA	FC9JDA-10092 ~ FC9JDA-10094 平成 24 年 4 月 25 日 ~ 平成 24 年 5 月 9 日		2
	TKG-FC9JDAA	FC9JDA-10204 ~ FC9JDA-10461 平成 25 年 8 月 19 日 ~ 平成 27 年 11 月 20 日		5
	TKG-FC9JDAP	FC9JDA-10271 ~ FC9JDA-10391 平成 26 年 2 月 4 日 ~ 平成 27 年 6 月 19 日		2
	TKG-FC9JEAA	FC9JEA-10320 ~ FC9JEA-11376 平成 24 年 9 月 12 日 ~ 平成 27 年 3 月 21 日		4
	TKG-FC9JGAA	FC9JGA-10375 ~ FC9JGA-11235 平成 24 年 12 月 1 日 ~ 平成 27 年 11 月 19 日		11
	BDG-FD7JDWA	FD7JDW-12044 ~ FD7JDW-12047 平成 23 年 5 月 30 日 ~ 平成 23 年 5 月 31 日		2
	BDG-FD7JEW	FD7JEW-10427 ~ FD7JEW-12181 平成 20 年 6 月 25 日 ~ 平成 23 年 6 月 29 日		5
	SKG-FD9JDAA	FD9JDA-10061 平成 24 年 4 月 18 日	1	
TKG-FD9JEAA	FD9JEA-10029 ~ FD9JEA-10074 平成 24 年 6 月 26 日 ~ 平成 25 年 11 月 11 日	4		
TKG-FD9JGAA	FD9JGA-10308 ~ FD9JGA-10502 平成 26 年 7 月 23 日 ~ 平成 27 年 12 月 14 日	3		
LDG-FE7JGAA	FE7JGA-10254 ~ FE7JGA-10520 平成 25 年 8 月 10 日 ~ 平成 28 年 1 月 28 日	2		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数
日野	QKG-FE7JGAA	「日野 レンジャー」	FE7JGA-10321 ~ FE7JGA-10462 平成 26 年 3 月 7 日 ~ 平成 27 年 7 月 14 日	2
	QKG-FJ7JGAA		FJ7JGA-10082 平成 24 年 8 月 4 日	1
	QKG-FJ7JJAA		FJ7JJA-10169 平成 26 年 10 月 10 日	1
	TKG-GC7JDA		GC7JDA-10156 ~ GC7JDA-10205 平成 26 年 10 月 17 日 ~ 平成 27 年 11 月 14 日	4
	TKG-GC7JEA		GC7JEA-10124 ~ GC7JEA-10165 平成 25 年 6 月 25 日 ~ 平成 26 年 2 月 17 日	3
	TKG-GC7JGAA		GC7JGA-10278 平成 27 年 12 月 14 日	1
	TKG-GD7JEA		GD7JEA-10055 ~ GD7JEA-10113 平成 25 年 7 月 28 日 ~ 平成 27 年 12 月 23 日	10
	BDG-GD7JEW		GD7JEW-10059 ~ GD7JEW-10069 平成 20 年 3 月 2 日 ~ 平成 20 年 3 月 2 日	2
	BKG-GD7JEYA		GD7JEY-10020 ~ GD7JEY-12019 平成 20 年 7 月 31 日 ~ 平成 22 年 4 月 16 日	7
三菱	PDG-FE73D	「ふそう キャンター」	FE73D-550211 平成 20 年 9 月 17 日	1
	PDG-FE83DY		FE83DY-550002 ~ FE83DY-571981 平成 20 年 8 月 26 日 ~ 平成 23 年 5 月 18 日	2
	SKG-FEB90		FEB90-500157 ~ FEB90-500953 平成 23 年 6 月 28 日 ~ 平成 24 年 3 月 21 日	10
	TKG-FEB90		FEB90-501520 ~ FEB90-531130 平成 24 年 6 月 11 日 ~ 平成 26 年 12 月 6 日	11
	TKG-FK61F	「ふそう ファイター」	FK61F-583484 ~ FK61F-584839 平成 26 年 3 月 16 日 ~ 平成 27 年 2 月 20 日	2
	PDG-FK61R		FK61R-540029 ~ FK61R-720727 平成 20 年 5 月 22 日 ~ 平成 22 年 2 月 11 日	3
	PDG-FK62FY		FK62FY-540015 ~ FK62FY-540016 平成 22 年 3 月 17 日 ~ 平成 22 年 3 月 17 日	2
	TKG-FK62FY		FK62FY-586090 平成 27 年 9 月 10 日	1
	PDG-FK62FZ		FK62FZ-720621 平成 20 年 7 月 5 日	1
	QKG-FK62FZ		FK62FZ-580290 平成 25 年 5 月 27 日	1
	TKG-FK71F		FK71F-580433 ~ FK71F-587109 平成 25 年 5 月 27 日 ~ 平成 27 年 12 月 18 日	8
	PDG-FK71R		FK71R-541505 平成 23 年 7 月 21 日	1
	TKG-FK72FY		FK72FY-586131 ~ FK72FY-586158 平成 28 年 1 月 28 日 ~ 平成 28 年 2 月 8 日	2
	ニッサン ディーゼル		BDG-MK36C	「コンドル」
BDG-PK36C		PK36C-05017 平成 19 年 4 月 22 日	1	
UDトラック	BDG-LK36C	LK36C-15274 平成 23 年 4 月 26 日	1	
	SKG-LK38L	LK38L-00127 平成 23 年 12 月 25 日	1	
	TKG-LK38L	LK38L-10060 平成 25 年 8 月 27 日	1	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数
UDトラック	TKG-LK38N	「コンドル」	LK38N-10030 ~ LK38N-30051 平成 25 年 2 月 25 日 ~ 平成 27 年 10 月 14 日	5
	TKG-LK39N		LK39N-30058 ~ LK39N-30078 平成 27 年 7 月 30 日 ~ 平成 27 年 11 月 20 日	5
			JNCL0DOAXGU003742 平成 28 年 2 月 29 日	1
	TKG-MK38C		MK38C-11184 平成 26 年 3 月 5 日	1
			JNCLSCO0A8GU001993 平成 28 年 1 月 22 日	1
	SKG-MK38L		MK38L-01274 平成 24 年 2 月 8 日	1
	TKG-MK38L		MK38L-11863 ~ MK38L-12016 平成 25 年 7 月 24 日 ~ 平成 25 年 9 月 9 日	2
	(計 76 型式)	(計 8 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 4 月 22 日 ~ 平成 28 年 7 月 18 日	(計 378 台)


【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

脱着車用コンテナとして製作し、販売されたもの

対象製品名	型式	自主改善対象製品の製作期間	自主改善 対象台数
パッカーコンテナ	CNA7-59G** CNA8-59G** CNA9-59G** CNA10-59G**	H412446745~H611452333 平成 26 年 2 月 4 日 ~ 平成 27 年 12 月 16 日	20
		(製作期間の全体の範囲) 平成 26 年 2 月 4 日 ~ 平成 27 年 12 月 16 日	(計 20 台)

【注意事項】自主改善対象コンテナの製造番号の範囲には、対象とならないコンテナも含まれている場合があります。

改善箇所説明図



不具合の内容

塵芥車およびパッカーコンテナのテールゲート（ゴミ投入口の扉）において、テールゲートの裏側に取付けた補強材の取付方法が不適切なため、テールゲートの開閉振動等により当該補強材の取付端部に剥離が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、剥離が進行し、最悪の場合、作業者が日常点検時等にテールゲートを開けた際、補強材が脱落し、負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、補強材の端部をボルト・ナットで固定する。なお、固定後、補強材とテールゲートの接合部に隙間がある場合は固定箇所を追加する。

識 別

改善実施済車には、荷箱製造プレートに青色のシールを貼付ける。