

弊社製ダンプ車のリコール実施に関するお知らせ

弊社製品をご使用の皆様へ

平素は弊社製品をご愛顧戴き誠にありがとうございます。

さて本日、弊社が製造・販売したダンプ車におきまして、リコールを実施する旨、国土交通省に届け出しましたのでお知らせいたします。

対象車両をご所有のお客様には大変ご迷惑をお掛けすることになり、深くお詫び申し上げますとともに、該当箇所の点検・改修を無償で実施させていただきたくご案内申し上げます。

対象車両をご所有のお客様には後日弊社よりダイレクトメール、または電話、訪問等により直接ご連絡をさせていただきます。お問い合わせは、以下の窓口迄ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

1. 不具合の内容

ダンプ用油圧格納式突入防止装置を装着したダンプ車において、取付け作業が不適切なため、部品を取付けずに製作したものが 있습니다。このため、試験荷重を負荷した状態における当該装置の変位量が基準を超え、道路運送車両法の保安基準に適合しません。

2. 改善の内容

- ・全車両、ストッパプレートを取付ける。
- ・ストッパプレートの取付け状態及び突入防止装置の動作確認検査を実施する。

3. 対象台数 5台

4. 改善作業時間 約1.5時間

5. お問い合わせ窓口

お問い合わせは、下記の新明和オートエンジニアリング(株)の各営業所、もしくは新明和工業(株)佐野工場 品質管理課までご連絡下さい。

(対応時間：月～金曜日の9：00～12：15、13：00～17：00。但し、祝祭日および弊社所定の休日は除きます。)

新明和オートエンジニアリング(株)			
北海道営業所	011-643-3481	関西営業所	0798-51-7183
東北営業所	022-236-3438	中部営業所	052-618-2021
関東営業所	048-793-3000	中国営業所	082-284-6655
東京第一営業所(横浜)	045-581-1141	九州営業所	092-472-2267
東京第二営業所(足立)	03-3628-0661		


新明和工業(株) 佐野工場 品質管理課	フリーダイヤル：0120-677-581
---------------------	----------------------

6. リコール対象車両

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数
いすゞ	2PG-CXZ77CT	「ギガ」	CXZ77CT-7007056 ~ CXZ77CT-7007368 令和4年4月26日 ~ 令和4年6月18日	3
UD トラックス	2PG-CD5CL	「クオン」	JNCMB02C9NU067435 令和4年1月22日	1
	2PG-CW5AL		JNCMB02D4NU071787 令和4年6月9日	1
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年1月22日 ~ 令和4年6月18日	(計5台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



注： は措置する部品を示す

ダンプ用油圧格納式突入防止装置を装着したダンプ車において、取付け作業が不適切なため、部品を取付けずに製作したものがある。このため、試験荷重を負荷した状態における当該装置の変位量が基準を超え、道路運送車両法の保安基準に適合しない。

[改善の内容]

- ・ 全車両、ストッパプレートを取付ける。
- ・ ストッパプレートの取付け状態及び突入防止装置の動作確認検査を実施する。

[識別方法]

運転者席ドアロックストライカー付近に識別ステッカーを貼り付ける。