

# ShinMaywa

## 弊社テールゲートリフター等に使用しているリモコンスイッチ（ケーブル付）の改善対策に関するお知らせ

新明和工業株式会社

平成18年12月8日、新明和工業株式会社は次の内容の改善対策を国土交通省に届け出ました。  
対象車両をご愛用いただいておりますお客様には、大変ご不便、ご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございません。

当該製品を保有されている場合は無償で部品を交換させていただきます。

当該車両をお持ちのお客様にはお知らせのダイレクトメール、電話、訪問等で直接ご連絡させていただきますが、一部ご連絡のつかないお客様もいらっしゃることから、誠にお手数ではございますが、製造番号銘板をご確認の上、お問い合わせ窓口までご連絡賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

### 1. 不具合の内容

平成16年5月から平成18年12月5日の間に製造したテールゲートリフター等のゲート昇降用又はボデーサイド用リモコンスイッチ（ケーブル付）において、使用環境に対する設計が不十分なため、リモコンケースの強度が不足し亀裂が発生又は配線の防水ゴムが脱落する恐れがある。そのため、そのまま使用を続けると、スイッチ内部に水が浸入し、作動不良を起し、ゲート又はボデーが動かなくなる又は止まらなくなることがあり、最悪の場合、作業者に危害を加えるおそれがある。

### 2. 改善の内容

全車両、対策部品と交換する。

なお、対策部品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、リモコンケースの亀裂又は防水ゴムが脱落しているものは新品のリモコンスイッチと交換する。

### 3. 対象台数

28,982台

### 4. 改善作業時間

1時間/台

### 5. お問い合わせ窓口：新明和オートエンジニアリング(株)


サービス本部(東日本)	0120-582-157	川崎サービス工場	044-344-5141
フリーダイヤル	(9時~17時)	中部営業所	052-618-2021
西部サービス部(西日本)	0120-582-898	名古屋サービス工場	052-618-2024
フリーダイヤル	(9時~17時)	関西営業所	0798-51-7183
北海道営業所	011-643-3481	西宮サービス工場	0798-51-5923
東北営業所	022-236-3438	四国営業所	087-843-5155
関東営業所	048-653-7350	中国営業所	082-284-6655
東京営業所	045-575-9903	九州営業所	092-472-2267
横浜サービス工場	045-581-1141	新明和工業 湘南工場 品証部	0120-743-051
足立サービス工場	03-3628-0661		

6. 不具合対象製品

製品群総称	商品名	製品型式	製造期間	製造番号
テールゲートリフター	すいちょくゲート	RE** - **	平成 16 年 5 月 1 日 ~	S50504347 ~ S71206543
	パワーゲート	RA** - **		S50504370 ~ S71206530
	マルチゲート	RAM** - **	平成 18 年 12 月 5 日	S50504352 ~ S71206544
	マルチゲート	RAX** - **		S50504460 ~ S71206481
	かくのうゲート	RAK** - **		S50504374 ~ S71206532
特殊ダンプ	ローダダンプ	SD** - **	平成 17 年 1 月 1 日 ~ 平成 18 年 12 月 5 日	S60198491 ~ S71194221
車両運搬車	セイフティキャリア	SC2 - 21B	平成 17 年 12 月 1 日 ~ 平成 18 年 9 月 16 日	S70993313
				S70792739
				S70391726
				S61291100

(末頁に各機種ごとの製造番号プレート取付箇所を示します。)

[対象製品と対象部品]





車両右後方の  
ボックス内に設置

ローダーダンプ SD\* - \*\*


2 ボタンスイッチ



車両左前方の  
ボックス内に設置


セフティキャリア SC\* - \*\*\*

製造番号銘板取付位置




製造番号銘板

パワーゲート




製造番号銘板

すいちょくゲート



製造番号銘板



マルチゲート





製品型式

製造番号

テールゲートリフターの場合



テールゲートリフターの場合



ローダーダンプ、セフティキャリアの場合

