

リコール届出番号 5301

対象車一覧

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
東邦	TC25F9N2S	—	TC25F9N2S-G506～TC25F9N2S-G510 2022年3月9日～2022年6月27日	5	
東邦	TC28H8B2	東邦TC28H8B2	TC28H8B2-88524～TC28H8B2-88680 2022年5月10日～2022年6月8日	27	
東邦	TC29G0N2S	—	TC29G0N2S-G531～TC29G0N2S-G533 2021年10月22日	3	
東邦	TC29H6N2S	—	TC29H6N2S-G516～TC29H6N2S-G517 2022年2月22日	2	
東邦	TC30H8N2S	—	TC30H8N2S-G501 2021年7月16日	1	
東邦	TC31F5N3S	—	TC31F5N3S-G501～TC31F5N3S-G505 2021年8月26日～2022年4月22日	5	
東邦	TC31F6N3S	—	TC31F6N3S-G501～TC31F6N3S-G510 2020年11月12日～2022年3月26日	10	
東邦	TC32F5N3S	—	TC32F5N3S-G505～TC32F5N3S-G506 2021年6月16日～2022年4月22日	2	
東邦	TC32F6N3S	—	TC32F6N3S-G511 2022年5月11日	1	
東邦	TC33F5N3S	—	TC33F5N3S-G504 2022年2月26日	1	
東邦	TC34F5N3S	—	TC34F5N3S-G506、TC34F5N3S-G507 2020年12月18日～12月22日	2	
東邦	TC35F6N3S	—	TC35F6N3S-G501～TC35F6N3S-G509 2021年6月29日～2022年3月22日	9	
東邦	TC36G3N3S	—	TC36G3N3S-G504～TC36G3N3S-G506 2022年4月22日	3	
東邦	TC36G7N3S	—	TC36G7N3S-G513～TC36G7N3S-G522 2020年12月22日～2022年7月5日	9	
東邦	TC36G8N3S	—	TC36G8N3S-G512～TC36G8N3S-G514 2022年2月16日～2022年3月29日	3	
東邦	TC36G9N3S	—	TC36G9N3S-G502 2021年12月17日	1	
東邦	TC36H1C33	東邦 TC36H1C33	TC36H1C33-88068 2021年11月29日	1	
東邦	TC36H1C34	東邦 TC36H1C34	TC36H1C34-89195、TC36H1C34-89585 2020年10月29日～2022年7月26日	2	
東邦	TC36H1N3	東邦TC36H1N3	TC36H1N3-88118～TC36H1N3-88218 2020年10月29日～2022年7月1日	74	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
東邦	TC36H1N3S	—	TC36H1N3S-G511～TC36H1N3S-G515 2021年6月18日～2022年7月1日	5	
東邦	TE36H2C3	東邦TE36H2C3	TE36H2C3-88170～TE36H2C3-88250 2020年10月29日～2022年3月30日	20	
東邦	TE36H8N3S	—	TE36H8N3S-G501～TE36H8N3S-G504 2022年4月25日～2022年5月13日	4	
東邦	TF26E5N2S	—	TF26E5N2S-G501～TF26E5N2S-G503 2022年3月30日～2022年10月15日	3	
東邦	TF28H7B2	東邦TF28H7B2	TF28H7B2-88431～TF28H7B2-88474 2021年10月27日～2022年4月18日	11	
東邦	TF28H8C21	東邦 TF28H8C21	TF28H8C21-88011～TF28H8C21-88059 2020年10月30日～2022年11月9日	29	
東邦	TF31K1C2	東邦TF31K1C2	TF31K1C2-88011 2021年4月8日	1	
東邦	TF36E8N3S	—	TF36E8N3S-G501 2022年3月8日	1	
東邦	TF36F0N3S	—	TF36F0N3S-G501～TF36F0N3S-G503 2022年4月22日～2022年7月16日	3	
東邦	TF36G0N3S	—	TF36G0N3S-G506～TF36G0N3S-G507 2021年6月9日	2	
東邦	TF36G4N3S	—	TF36G4N3S-G503 2021年11月15日	1	
東邦	TF36G8N3S	—	TF36G8N3S-G509 2021年6月19日	1	
東邦	TF36H0N3S	—	TF36H0N3S-G506 2021年7月1日	1	
東邦	TF36H2C3	東邦TF36H2C3	TF36H2C3-90324～TF36H2C3-91669 2020年11月11日～2023年3月10日	303	
東邦	TF36H2N3S	—	TF36H2N3S-G547～TF36H2N3S-G558 2022年3月19日～2022年5月27日	9	
東邦	TF36H3N3S	—	TF36H3N3S-G503 2021年11月18日	1	
東邦	TF36H5N3S	—	TF36H5N3S-G502、TF36H5N3S-G503 2022年2月18日	2	
東邦	TF36H8N3S	—	TF36H8N3S-G503 2022年4月8日	1	
東邦	TH28H7B2	東邦TH28H7B2	TH28H7B2-88198～TH28H7B2-88259 2021年3月26日～2021年9月24日	6	
東邦	TH28H7N2	東邦TH28H7N2	TH28H7N2-88183～TH28H7N2-88192 2021年5月27日～2022年4月18日	8	
東邦	TH30H4N2S	—	TH30H4N2S-G523～TH30H4N2S-G528 2021年11月1日～2021年12月20日	6	
東邦	TH30H8N2S	—	TH30H8N2S-G527～TH30H8N2S-G546 2020年10月3日～2022年7月8日	20	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
東邦	TH31J7N2S	—	TH31J7N2S-G537～TH31J7N2S-G542 2022年4月8日～2022年12月2日	6	
東邦	TH36H1N3S	—	TH36H1N3S-G512～TH36H1N3S-G518 2021年2月16日～2021年5月17日	4	
東邦	TH36H4N3S	—	TH36H4N3S-G501 2021年10月1日	1	
東邦	TH36H5N3S	—	TH36H5N3S-G501 2022年8月29日	1	
東邦	TH36H8N3S	—	TH36H8N3S-G507～TH36H8N3S-G511 2020年11月30日～2021年4月17日	3	
東邦	TJ36H2N3S	—	TJ36H2N3S-G502 2021年12月6日	1	
東邦	TT24F2N2S	—	TT24F2N2S-G648～TT24F2N2S-G671 2021年6月11日～2022年7月29日	23	
東邦	TT24F5N2S	—	TT24F5N2S-G513 2022年5月10日	1	
東邦	TT26F4N2S	—	TT26F4N2S-G535～TT26F4N2S-G537 2021年9月27日～2022年8月24日	3	
東邦	TT28J9C2	東邦TT28J9C2	TT28J9C2-88108～TT28J9C2-88154 2021年6月10日～2022年9月26日	36	
東邦	TT30G6N2S	—	TT30G6N2S-G501～TT30G6N2S-503 2021年11月5日～2022年3月10日	3	
フルハーフ	DNPTTE241A	フルハーフ DNPTTE241A	DNPTTE241A-88001～DNPTTE241A-88026 2020年5月20日～2022年2月10日	23	
フルハーフ	DNPTF341A	フルハーフ DNPTF341A	DNPTF341A-88001～DNPTF341A-88022 2020年8月21日～2021年8月27日	22	
	(計54型式)	(計54車種)	(製作期間全体の範囲) 2020年5月20日～2023年3月10日	計726台	

【注意事項】 リコール対象車のシリアル番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。